

FICHA SIMPLIFICADA DE AVALIAÇÃO VEICULAR

LOTE 07

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Órgão/Secretaria: Sec. de Saúde

Placa: QOX-3471

Marca/Modelo: **FORD RANGER XLSCD4**

Ano: 2017

Cor: Branca

Renavam: 1159610980

Chassi: 8AFAR23NXJJO55167

Hodômetro:

Combustível:

() Com defeito

() Não testado

Condições de locomoção:

() Anda normalmente

(X) Anda com dificuldade

() Não se locomove

2. SITUAÇÃO GERAL DO VEÍCULO

() Ótimo

() Bom

(X) Regular

() Ruim

() Sucata / Inservível

4. ESTADO EXTERNO (AVALIAÇÃO VISUAL)

Lataria:

() Boa

(X) Com avarias leves

() Com avarias graves

Pintura:

() Boa

(X) Desgastada

() Danificada

3. FUNCIONAMENTO

Motor funciona?

() Sim

(X) Não

() Funciona com irregularidades

Vidros:

(X) Íntegros

() Trincados

() Quebrados

Câmbio:

(X) Normal

() Com defeito

() Não testado

Pneus:

() Bons

(X) Meia vida

() Carecas

() Faltando

Freios:

(X) Normal

() Com defeito

() Não testado

5. INTERIOR

(X) Conservado

() Desgastado

() Danificado

Parte elétrica:

(X) Normal

Observações internas relevantes: **NÃO**.

6. DOCUMENTAÇÃO E ITENS

CRLV: (**X**) Sim () Não

Chaves: **SIM**. unidade(s)

Estepe: (**X**) Sim () Não

7. OBSERVAÇÕES GERAIS DO MECÂNICO

VEÍCULO ATINGIDO POR ENCHENTE. PAINEL NÃO ACENDE, IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DA QUILOMETRAGEM DO HODÔMETRO.

Declaro que a presente avaliação foi realizada mediante inspeção visual e teste básico de funcionamento.

Conselheiro Pena, 10 de março de 2026.

Nome do Mecânico: Witendryz Alves da Costa silva 9805

Assinatura: 