

FICHA SIMPLIFICADA DE AVALIAÇÃO VEICULAR

LOTE 12

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Órgão/Secretaria: Sec. de Educação

Placa: GZC-3319

Marca/Modelo: **VW/15.190 EOD escolar**

HD

Ano: 2012

Cor: Amarela

Renavam: 00494824875

Chassi: 9532E82WXCR247306

Hodômetro:

Combustível:

() Normal

(X) Com defeito

() Não testado

Condições de locomoção:

() Anda normalmente

() Anda com dificuldade

(X) Não se locomove

2. SITUAÇÃO GERAL DO VEÍCULO

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

(X) Sucata / Inservível

4. ESTADO EXTERNO (AVALIAÇÃO VISUAL)

Lataria:

() Boa

() Com avarias leves

(X) Com avarias graves

Pintura:

() Boa

(X) Desgastada

() Danificada

3. FUNCIONAMENTO

Motor funciona?

() Sim

(X) Não

() Funciona com irregularidades

Vidros:

() Íntegros

(X) Trincados

() Quebrados

Câmbio:

() Normal

(X) Com defeito

() Não testado

Pneus:

() Bons

() Meia vida

() Carecas

(X) Faltando

Freios:

() Normal

(X) Com defeito

() Não testado

5. INTERIOR

() Conservado

() Desgastado

(X) Danificado

Parte elétrica:

Observações internas relevantes: **NÃO.**

6. DOCUMENTAÇÃO E ITENS

CRLV: (**X**) Sim () Não

Chaves: **SIM.** unidade(s)

Estepe: () Sim (**X**) Não

7. OBSERVAÇÕES GERAIS DO MECÂNICO

VEÍCULO ATINGIDO POR ENCHENTE. PAINEL NÃO ACENDE, IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DA QUILOMETRAGEM DO HODÔMETRO. SEM MOTOR, SEM FREIO E SEM CÂMBIO.

Declaro que a presente avaliação foi realizada mediante inspeção visual e teste básico de funcionamento.

Conselheiro Pena, 10 de março de 2026.

Nome do Mecânico: Witensberg Alves da Costa Silva 9805

Assinatura: 