

FICHA SIMPLIFICADA DE AVALIAÇÃO VEICULAR

LOTE 02

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Órgão/Secretaria: Sec. de Obras

Placa: 75.3

Marca/Modelo: **PÁ CARREGADEIRA
0-506**

Ano:

Cor: Amarelo

Renavam:

Hodômetro:

Combustível:

() Com defeito

(X) Não testado

Condições de locomoção:

() Anda normalmente

() Anda com dificuldade

(X) Não se locomove

2. SITUAÇÃO GERAL DO VEÍCULO

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

(X) Sucata / Inservível

4. ESTADO EXTERNO (AVALIAÇÃO VISUAL)

Lataria:

() Boa

() Com avarias leves

(X) Com avarias graves

Pintura:

() Boa

() Desgastada

(X) Danificada

3. FUNCIONAMENTO

Motor funciona?

() Sim

(X) Não

() Funciona com irregularidades

Vidros:

() Íntegros

() Trincados

(X) Quebrados

Câmbio:

() Normal

() Com defeito

(X) Não testado

Pneus:

() Bons

(X) Meia vida

() Carecas

() Faltando

Freios:

() Normal

() Com defeito

(X) Não testado

5. INTERIOR

() Conservado

() Desgastado

(X) Danificado

Parte elétrica:

() Normal

Observações internas relevantes: **NÃO**.

6. DOCUMENTAÇÃO E ITENS

CRLV: () Sim (**X**) Não

Chaves: **NÃO**. unidade(s)

Estepe: () Sim (**X**) Não

7. OBSERVAÇÕES GERAIS DO MECÂNICO

SEM OBSERVAÇÃO.

Declaro que a presente avaliação foi realizada mediante inspeção visual e teste básico de funcionamento.

Conselheiro Pena, 10 de março de 2026.

Nome do Mecânico: Witendug Afonso Costa Silva 9805

Assinatura: 