

FICHA SIMPLIFICADA DE AVALIAÇÃO VEICULAR

LOTE 09

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Órgão/Secretaria: Sec. D. Social

Placa: RMW-8A55

Marca/Modelo: **RENAULT LOGAN ZEN1**

6MT

Ano: 2021

Cor: Branca

Renavam: 01258504640

Chassi: 93Y4SRZH5NJ875376

Hodômetro:

Combustível:

☒ Normal

☐ Com defeito

☐ Não testado

Condições de locomoção:

☐ Anda normalmente

☒ Anda com dificuldade

☐ Não se locomove

2. SITUAÇÃO GERAL DO VEÍCULO

☐ Ótimo

☐ Bom

☒ Regular

☐ Ruim

☐ Sucata / Inservível

4. ESTADO EXTERNO (AVALIAÇÃO VISUAL)

Lataria:

☐ Boa

☒ Com avarias leves

☐ Com avarias graves

Pintura:

☐ Boa

☒ Desgastada

☐ Danificada

3. FUNCIONAMENTO

Motor funciona?

☐ Sim

☐ Não

☒ Funciona com irregularidades

Vidros:

☒ Íntegros

☐ Trincados

☐ Quebrados

Câmbio:

☒ Normal

☐ Com defeito

☐ Não testado

Pneus:

☒ Bons

☐ Meia vida

☐ Carecas

☐ Faltando

Freios:

☒ Normal

☐ Com defeito

☐ Não testado

5. INTERIOR

☒ Conservado

☐ Desgastado

☐ Danificado

Parte elétrica:

Observações internas relevantes: **NÃO.**

6. DOCUMENTAÇÃO E ITENS

CRLV: (**X**) Sim () Não

Chaves: **SIM.** unidade(s)

Estepe: (**X**) Sim () Não

7. OBSERVAÇÕES GERAIS DO MECÂNICO

VEÍCULO ATINGIDO POR ENCHENTE. PAINEL NÃO ACENDE, IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DA QUILOMETRAGEM DO HODÔMETRO.

Declaro que a presente avaliação foi realizada mediante inspeção visual e teste básico de funcionamento.

Conselheiro Pena, 10 de março de 2026.

Nome do Mecânico: Witendry Alves da Costa Silva 9805

Assinatura: 