

FICHA SIMPLIFICADA DE AVALIAÇÃO VEICULAR

LOTE 10

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Órgão/Secretaria: Sec. de Saúde

Placa: HMN-2678

Marca/Modelo: FIAT-/UNO MILLE

Ano: 2005

Cor: Branca

Renavam: 858700271

Chassi: 9BD158222764705931

Hodômetro:

Combustível:

☒ Com defeito

☐ Não testado

Condições de locomoção:

☐ Anda normalmente

☐ Anda com dificuldade

☒ Não se locomove

2. SITUAÇÃO GERAL DO VEÍCULO

☐ Ótimo

☐ Bom

☐ Regular

☐ Ruim

☒ Sucata / Inservível

4. ESTADO EXTERNO (AVALIAÇÃO VISUAL)

Lataria:

☐ Boa

☐ Com avarias leves

☒ Com avarias graves

Pintura:

☐ Boa

☐ Desgastada

☒ Danificada

3. FUNCIONAMENTO

Motor funciona?

☐ Sim

☒ Não

☐ Funciona com irregularidades

Vidros:

☐ Íntegros

☐ Trincados

☒ Quebrados

Câmbio:

☐ Normal

☒ Com defeito

☐ Não testado

Pneus:

☐ Bons

☐ Meia vida

☐ Carecas

☒ Faltando

Freios:

☐ Normal

☒ Com defeito

☐ Não testado

5. INTERIOR

☐ Conservado

☐ Desgastado

☒ Danificado

Parte elétrica:

☐ Normal

Observações internas relevantes: **NÃO**.

6. DOCUMENTAÇÃO E ITENS

CRLV: (**X**) Sim () Não

Chaves: **NÃO**. unidade(s)

Estepe: () Sim (**X**) Não

7. OBSERVAÇÕES GERAIS DO MECÂNICO

VEÍCULO ATINGIDO POR ENCHENTE. PAINEL NÃO ACENDE, IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DA QUILOMETRAGEM DO HODÔMETRO. SEM MOTOR, SEM FREIO E SEM CÂMBIO.

Declaro que a presente avaliação foi realizada mediante inspeção visual e teste básico de funcionamento.

Conselheiro Pena, 10 de março de 2026.

Nome do Mecânico: Witendeg Alves da Costa 9805

Assinatura: 